

ADM. 17.10.2.2019

ADM-J.M.
16.07.2019

Nr PINB 5140/6/2019

Bielsko, dnia 04.07.2019

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Człuchowie
ul. Włocławskiej 1, 84-2123POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W CZŁUCHOWIEPROTOKÓŁ
Z CZYNNOŚCI INSPEKCYJNO-KONTROLNYCH

Podstawa prawna:

art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. B i ust. 4, art. 81a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane /t.j. poz. 1202 z 2018r. oraz art. 85 § 1 k.p.a.

art. 67 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. ust. z 2017r. poz. 1257)

bez zawiadamiania o kontroli *

Zgodnie z zawiadomieniem o kontroli * z dnia 29.04.2019, nr PINB/5140/6/2019
doręczonym w dniu 02.05.2019.W dniu 04.07.2019 w miejscowości Bielsko ul.
na działce o nr geod., której właścicielem jest:

- 1) Gmina Koczała
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Na terenie zakładu
w budynku, którego właścicielem jest:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

W lokalu nr zajmowanym przez

Upoważnieni do przeprowadzenia kontroli, na podstawie art. 81a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- 1) Regina Kutz - inspektor PINB Człuchów
- 2) Ewelina Machniarska - inspektor PINB Człuchów
- 3)

Przeprowadzili czynności inspekcyjno-kontrolne mające na celu potwierdzenia

- 1) Treści wniosku /pisma/zawiadomienia/zgłoszenia/Pani/Pana
- 2) zam., z dnia
- 3) Informacji uzyskanej z
- 4) Wykonania nałożonego obowiązku wynikającego z decyzji/postanowienia nr PINB-
- 5) z dnia

W sprawie stanu technicznego placu zabaw Bieleko

W obecności:

(zgłaszającego/wnioskodawcy/zobowiązanego)

- 1) Lukasz Szyc - pracownik MG Kocia
- 2)
- 3)
- 4)

Inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych właściciela lub zarządcy obiektu,

w lokalu mieszkalnym – użytkownika lokalu, właściciela lokalu, pełnoletniego domownika, przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.

W trakcie czynności inspekcyjno-kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Plac zabaw ogrodzony. Na placu 2 białe wężowe pojedyncze metalowo-drewniane, zestaw zabawowy metalowy i plastikowy metalowe, podłojne. Podłojce gumowe trójkątne. Zalecenia z protokołu z 18 maj 2019, zostały wykonane. 2 białe sprężynowe zostały zdemontowane z powodu braku

Stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie: niechwyty pod stopy i ręk
Przeprowadzono konserwację drewna i pomalowano wszystkie elementy z uszkodzonym powłoką malarską. Protokół inform
teń techniczny Bieleko GP. III. 7362/10/40/81 upr. budowlane
Tablice informacyjne u młodszym miejscu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

Inne ustalenia:

Ustalenia pokontrolne:

Wydane zalecenia:

Pobrano dowody w sprawie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzw. Nadzw. Nadzw.
w powiecie chładowskim
mgr inż. Bogdan Rute

Wykonano szkic i fotografie.

Protokół sporządził:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Podpisy osób biorących udział w czynnościach:

- PODINSPEKTOR**
- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)

* wybrać odpowiednie