


Adm. 17.10.3.2019

Adm-J.M.
16.07.2019

Nr PINB 5/40/7/2019
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Czuluchowie
ul. Piłsudskiego 106 11-010 Czuluchów

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W CZULUCHOWIE

PROTOKÓŁ
Z CZYNNOŚCI INSPEKCYJNO-KONTROLNYCH



Podstawa prawna:

art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. B i ust. 4, art. 81a ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -- Prawo budowlane /t.j. poz. 1202 z 2018r.
oraz art. 85 § 1 k. p. a.

art. 67 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. ust. z 2017r. poz. 1257)

bez zawiadamiania o kontroli*

Zgodnie z zawiadomieniem o kontroli* z dnia 28.05.2019, nr PINB/540/7/2019
doręczonym w dniu 02.05.2019.

W dniu 04.07.2019 w miejscowości Międzyzdroje ul. Koczala
na działce o nr geod., której właścicielem jest:

- 1) Gmina Koczala
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Na terenie zakładu
w budynku, którego właścicielem jest:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

W lokalu nr zajmowanym przez

Upoważnieni do przeprowadzenia kontroli, na podstawie art. 81a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- 1) Regina Kute-impelto PINB Czuluchów
- 2) Inspektka PINB Czuluchów Lucja Władysław
- 3)

Przeprowadzili czynności inspekcyjno-kontrolne mające na celu potwierdzenia

- 1) Treści wniosku /pisma/zawiadomienia/zgłoszenia/Pani/Pana
- 2) zam., z dnia
- 3) Informacji uzyskanej z
- 4) Wykonania nałożonego obowiązku wynikającego z decyzji/postanowienia nr PINB-
- 5) z dnia

W sprawie stanu technicznego placu zabaw u m. Kociało
ul. Młodzieżowa 8

W obecności:

(zgłaszającego/wnioskodawcy/zobowiązanego)

- 1) Lukasz Szyca, pracownik UG Kociało
- 2)
- 3)
- 4)

Inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych właściciela lub zarządcy obiektu,

w lokalu mieszkalnym – użytkownika lokalu, właściciela lokalu, pełnoletniego domownika, przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.

W trakcie czynności inspekcyjno-kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Plac zabaw ogrodzony, znajdujący się na ul. Tawerek, ścieżka
mułpi gaj, 2 bujaki, bujaki waporu, 2 drewniane,
2 metalowe (kółka stalowej), bujanka waporu, 1 huśtawka (przedpł)
u bujającym (szarpającym) bujaku sprężynie wymieniłem element
pod stopę, huśtawka waporu wymieniłem zmurwane elementy.

Stwierdzono ~~następujące~~ ~~nieprawidłowości~~ w zakresie:

u mułpi gaju wymieniłem poprzeczkę, huśtawka podnośna
drewniane została odremontowana. Na bujającym elemencie
waporu metalowo-drewnianym, szarpającym element drewnianego
siedziiska u bujanki nie huśtawka waporu podnośna metalowa

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

zostały naprawione

Na plan zabaw znajduje się piaskownica i panel edukacyjny
gniazdo - tramanta. Tablice informacyjne w różnych
miejscach

Inne ustalenia:

Ustalenia pokontrolne:

Do 15 sierpnia 2019 należy wykonać zalecenie punkt 6
dokręcając 2 zalecenia z protokołu z 18 maja 2019
zgodnie z uch. lud. Andrzeja Bronki nr GP.III.7342/10/40/19

Wydane zalecenia:

Pobrano dowody w sprawie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

POWIAZANIE I INSPEKTOR
Nadany, Odniesienie
w powiecie zuchowickim
mgr inż. Bogdan Kutek

Wykonano szkic i fotografie.

Protokół sporządził:

- 1) *M. W.*
- 2) *Madziemia*
- 3)
- 4)
- 5)

Podpisy osób biorących udział w czynnościach:

PODINSPEKTOR

- 1) *mgr inż. Łukasz Szyca*
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

* wybrać odpowiednie